

令和4年度 紀美野町通学路 安全点検・対策一覧表

点検日：令和4年10月18日（火）

【点検実施主体】

海南警察署

和歌山県

紀美野町教育委員会


紀美野町 建設課

野上小学校 通学路安全対策

路線	要望箇所	要望内容（R4.10月）	対策予定内容	事業主体
① 県道岩出野上線	JAながみね野上支店前～ローソン紀美野町役場前	歩道が狭い又は無い部分があり、スピードが速い車も多く危険。	現在、歩道整備事業実施中 (事業中)	和歌山県



	路線	要望箇所	要望内容（R4.10月）	対策予定内容	事業主体
②	県道奥佐々阪井線	紀美野町下佐々1701番地 (総合福祉センター) 付近	道が狭く、又スピードが速い 車も多く危険。	○道路改良事業区間 <事業中> (道路拡幅とバイパス整備) ※歩道なし	和歌山県



路線	要望箇所	要望内容（R4.10月）	対策予定内容	事業主体
③ 国道370号	紀美野町小畠361番地3付近 (旧道と新道の間の階段)	階段をくだる学生と歩道を通行する一般人と接触しかけた見通しが悪く危険。	○除草（法尻部）	和歌山県



美里中学校・下神野小学校

通学路安全対策

	路線	要望箇所	要望内容（R4.10月）	対策予定内容	事業主体
①	国道370号	紀美野町神野市場154番地4付近（新宮橋の北交差点）	車が速度を落とさず進入する。横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の補修を行う。	和歌山県警



野上中学校 通学路安全対策

路線	要望箇所	要望内容 (R4.10月)	対策予定内容	事業主体
① 国道370号	くすのき公園近くの交差点北側（公園側の歩道・自転車道）	段差が大きく、自転車が転倒することが多い。また、横断歩道の白線が消えかかっている。	※下記対策内容	和歌山県及び和歌山県警

Map showing the location of the school and the proposed improvement areas:

【対策内容】

- 横断歩道の乗入れ部の改修（段差を小さくする）
- ラバーポール設置

【対策内容】

- 外側線、中心線、矢印等の復旧

※横断歩道、停止線は警察が復旧

① Aerial view of the intersection with red circles highlighting the crosswalk area. Below is a photo of the crosswalk showing a large vertical height difference between the road surface and the sidewalk.

段差が大きい


② Aerial view of the intersection with a red circle highlighting the crosswalk area. Below is a photo of the crosswalk showing a large vertical height difference between the road surface and the sidewalk.

段差が大きい

③ Aerial view of the intersection with red circles highlighting the crosswalk area. Below is a photo of the crosswalk showing the absence of markings.

外側線、中心線、矢印等の消失

路線	要望箇所	要望内容 (R4.10月)	対策予定内容	事業主体
② 国道370号	下佐々浄水場近くの交差点(唐戸瀬橋の北詰)	車が速度を落とさず進入する。横断歩道の白線が消えかかっている。	○外側線、中心線、矢印等の復旧 (和歌山県) ※横断歩道、停止線、ダイヤマークの復旧 (和歌山県警)	和歌山県及び和歌山県警



外側線、中心線、矢印等の消失



外側線、中心線等の消失

野上中学校 通学路安全対策

	路線	要望箇所	要望内容 (R4.10月)	対策予定内容	事業主体
③	県道野上清水線	小川橋～小川小学校（紀美野町福井～中田地内）	歩道が狭い又は無い部分があり、スピードが速い車も多く危険。	グリーンベルトの設置（両側）	和歌山県

