

# 令和6年度 紀美野町 通学路安全対策一覧表 (通学路交通安全プログラム)

(令和7年5月末現在)

合同点検日：令和6年10月2日

## 【点検実施者】

和歌山県警察

和歌山県道路管理者

紀美野町道路管理者


紀美野町教育委員会

令和6年度紀美野町 通学路合同点検 危険箇所一覧表

|    | 学校名             | 路線名                           | 箇所名・住所                             | 通学路の状況・危険の内容                                                                   | 点検実施済 | 実施年度     | 対策予定内容                                                       | 対策予定時期           | 対策主体                            |
|----|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 野上小学校<br>野上中学校  | 県道岩出野上線<br>町道動木柴目線            | 動木356-4付近<br>(交差点)                 | 交差点に横断歩道がなく、また、自動車が一旦停止せずに県道へ進入することもあり危険である。                                   | ○     | R6       | 横断歩道の設置を検討する                                                 | 検討中              | 和歌山県警察                          |
| 2  | 野上小学校<br>野上中学校  | 国道370号バイパス                    | 動木1489-2付近<br>(野上小学校運動場沿歩道)        | 歩道内の交通安全看板の下部が尖っており、通行時に接触するおそれがある。                                            | ○     | R6       | 看板の設置場所を変更する                                                 | R6年度対策済          | 紀美野町教育委員会<br>学校                 |
| 3  | 野上小学校           | 町道大成高校通学路2号線                  | 動木1449-1付近<br>(野上小学校校門前)           | 登下校時に送迎の自動車で混雑するため、事故が発生するおそれがある。                                              | ○     | R6       | ①注意喚起の看板等を設置する<br>②児童、保護者に対し注意喚起を行う                          | R6年度対策済          | ①紀美野町教育委員会<br>②学校               |
| 4  | 野上小学校<br>野上中学校  | 国道370号バイパス<br>町道下佐々吉見線ほか      | 下佐々149-1付近<br>(交差点)                | 自動車が国道へ速度を出したまま一時停止をせず進入する時があるため、交差点の横断時に危険である。                                | ○     | R2<br>R6 | 横断歩道前に歩行者向けの注意喚起の路面シール等を設置する<br>※横断歩道の引き直し、カーブミラーの設置はR3年度実施済 | R6年度対策済          | 紀美野町教育委員会<br>学校                 |
| 5  | 野上中学校           | 町道柄谷登山口線                      | 下佐々700-2付近(くすのき公園前)～下佐々622付近(蓮華寺前) | 道路沿いに用水路があるが、柵などがなく、自動車の速度超過時や、対向時に歩行者が用水路に転落するおそれがある。                         | ○     | R6       | ①柵・ポストコーン等の設置を検討する<br>②注意喚起の看板等を設置する                         | ①検討中<br>②R6年度対策済 | ①紀美野町道路管理者<br>②紀美野町教育委員会        |
| 6  | 野上中学校           | 国道370号バイパス<br>県道野上清水線         | 福井1022-4付近<br>(小川橋南詰交差点)           | 道路沿いの植え込みで視界が悪いため、交差点横断時に危険である。                                                | ○     | R6       | 所有者に適切な管理を依頼する                                               | 随時実施             | 紀美野町教育委員会                       |
| 7  | 野上中学校           | 県道高野口野上線<br>町道紀州サン・リゾートライン    | 井堰85-1付近<br>(真国橋東詰交差点)             | 速度超過の自動車が多く、過去にも事故が発生しているため、横断時や通学バスの待機時に危険である。                                | ○     | R6       | ①パトロール・交通取締り等の強化を検討する<br>②安全な箇所をバスの乗降場所とする                   | ①検討中<br>②R6年度対策済 | ①和歌山県警察<br>②紀美野町教育委員会           |
| 8  | 下神野小学校<br>美里中学校 | 国道370号                        | 福田481付近                            | 道路沿いに大きな陥没があるが、柵などがなく、自動車の対向時などに歩行者が転落するおそれがある。                                | ○     | R6       | 歩行空間にある水路の放流箇所の蓋掛け及び柵等の設置を検討する<br>※ポストコーン設置済                 | R6年度対策済          | 和歌山県道路管理者                       |
| 9  | 下神野小学校<br>美里中学校 | 国道370号<br>町道野中南畑線<br>町道満福寺山根線 | 神野市場154-4付近<br>(新宮橋北詰交差点)          | T字路主線に合流する枝道があるため、信号待ちの歩行者が待機する場所がない。また、枝道沿いに資材置き場があるため、大型車両等の通行があり、横断時に危険である。 | ○     | R4<br>R6 | ①ゼブラゾーンの設置等、横断待機時の安全確保を検討する<br>②上記の対策が難しい場合は、横断ルートの変更を検討する   | 検討中              | ①和歌山県道路管理者<br>①紀美野町道路管理者<br>②学校 |
| 10 | 下神野小学校<br>野上中学校 | 町道前畑線                         | 三尾川824付近                           | 山側斜面からの落石及び落木の危険がある。注意喚起の看板はあるが、安全対策が必要である。                                    | ○     | R6       | 道路パトロールの頻度を増やし、異常事態に迅速に対応する                                  | 随時実施             | 紀美野町道路管理者                       |

# 通学路危険箇所図

## 1 野上小学校、野上中学校






# 通学路危険箇所図

## 2 野上小学校、野上中学校

## 3 野上小学校






# 通学路危険箇所図

## 4 野上小学校、野上中学校

## 5 野上中学校





# 通学路危険箇所図


## 6 野上中学校





# 通学路危険箇所図

## 7 野上中学校





# 通学路危険箇所図

## 8・9 下神野小学校・美里中学校





# 通学路危険箇所図

1 0 | 下神野小学校・野上中学校



1 0 町道前畑線  
三尾川824付近

山側斜面からの落石及び落木の危険がある。  
注意喚起の看板はあるが、安全対策が必要である。

＜対策予定内容＞【随時実施】

道路パトロールの頻度を増やし、異常事態に迅速に対応する