

橋梁点検結果

橋梁名（フリガナ）	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者	行政区域		点検記録
						管理者名	都道府県	
高城橋	タカシロバシ	町道亀山西谷線	1946	12.1	4.3	紀美野町	和歌山県	紀美野町
名村2号橋	ナムラニゴウバシ	町道新名村線	不明	6.8	4.0	紀美野町	和歌山県	紀美野町
久保田橋	クボタバシ	町道大久保線	1978	40.8	4.0	紀美野町	和歌山県	紀美野町
福井橋	フクイバシ	町道福井線	不明	12.5	3.1	紀美野町	和歌山県	紀美野町
新白竜橋	シンハクリュウバシ	町道福田安井線	1975	69.8	5.0	紀美野町	和歌山県	紀美野町

※橋梁の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。